

Esempio

$$\lambda_m = 0 \quad (\text{RCL})$$

$$V_m = 180 \text{ V}$$


$$L_d = 100 \text{ mH}$$

$$I_m = 19,85 \text{ A}$$

$$L_p = 500 \text{ mH}$$

$$2p = 4$$

e) ω_B e m_B (Determinare il punto B)



MTPA ~~45°~~ $\Rightarrow \alpha = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$

$$I_d = -\frac{I_m}{\sqrt{2}} = -7,67 \text{ A}$$

$$I_q = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 7,67 \text{ A}$$

$$\left. \begin{array}{l} I_d = -\frac{I_m}{\sqrt{2}} = -7,67 \text{ A} \\ I_q = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 7,67 \text{ A} \end{array} \right\} m_B = \frac{3}{2} p (L_d L_p) 7,67^2 (-1) = 70,59 \text{ Nm}$$

$$\lambda_d = L_d I_d = 0,1(-7,67) = -0,767 \text{ Vs}$$

$$\lambda_p = L_p I_q = 0,5(7,67) = 3,835 \text{ Vs}$$

$$\omega_B = \frac{V_m}{\lambda} = \frac{180}{\sqrt{0,767^2 + 3,835^2}} = 46,02 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\omega_{Bm} = \frac{\omega_B}{p} = 23 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 220 \text{ rpm}$$

b) traverse MTPV

$$\tan \phi_p = \frac{I_q}{I_d} = -\frac{1}{5} = -\frac{1}{5} = -0,2$$

$$\phi_p = 168,7^\circ$$


$$\begin{cases} I_{dp} = I_m \cos \phi_p = -19,64 \text{ A} \\ I_{qp} = I_m \sin \phi_p = 2,126 \text{ A} \end{cases}$$

$$M_p = \frac{3}{2} p (L_d - L_q) I_{dp} I_{qp} = 27,14 \text{ Nm}$$

$$X_d^2 + X_q^2 = \frac{U_m^2}{\omega_m^2}$$

Nel punto P: $\omega_m^e|_P = \frac{U_m}{\sqrt{(L_d I_{dp})^2 + (L_q I_{qp})^2}} = 119,7 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

$$\omega_m|_P = 59,85 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 574 \text{ rpm}$$



? a 750 rpm

750 rpm > 574 so in MTPV

$$I_d = -3.59 = -\frac{L_q}{L_d} I_q$$

$$X_d^2 + X_q^2 = \left(\frac{U_m}{\omega_m^e|_H} \right)^2$$

$$(2L_q I_q)^2 = \left(\frac{U_m}{\omega_m^e|_H} \right)^2$$

$$I_q = \frac{U_m}{\omega_m^e|_H} \frac{1}{\sqrt{2} L_q} = 1,62 \text{ A}$$


$$I_d = -3I_p = -8,1 \text{ A}$$


$$I = \sqrt{I_d^2 + I_p^2} = 8,26 \text{ A} < I_m = 10,85 \text{ A}$$

$$m = \frac{3}{2} P(\angle d - \angle p) I_d I_p = 15,75 \text{ Nm}$$

Controllo di corrente nella macchina sincrona

Corso di Azionamenti elettrici - AA 22/23





Tab. 6.1.1 - Classificazione dei controllori di corrente

		Tipo di comando dell'invertitore	
		Comando dell'invertitore mediante generatore PWM	Comando diretto degli stati dell'invertitore
Sistema di riferimento	Stazionario	• PID in abc • PID in $\alpha\beta$ • Predittivo in $\alpha\beta$	• Ad isteresi in abc • Ad isteresi in $\alpha\beta$
	Sincrono	• PID in d-q • Predittivo in d-q	• <i>Ad isteresi in d-q (non di interesse)</i>

6.2.1 Controllo trifase con regolatori PID - Uno schema di controllo di tipo stazionario, con controllori di corrente aventi uscite che richiedono l'uso di un generatore di PWM ha la struttura riportata in Fig.6.2.1.




Fig.6.2.1 - Controllo di corrente stazionario, con controllori trifase PID

6.2.2 Controllo in α - β con regolatori PID - Uno schema alternativo a quello precedente è riportato in Fig.6.2.2.




Fig.6.2.2 - Controllo di corrente in $\alpha\beta$ con PID

6.3.1 Controllo trifase a isteresi





Fig.6.3.1 - Controllo di corrente trifase a isteresi

ε



6.4.2 Controllo predittivo in d - q (con stima dei parametri del motore) - Un esempio di controllo di corrente di tipo sincrono, impiegante regolatori predittivi che richiedono l'uso di generatore di PWM è riportato in Fig.6.4.2.




Fig.6.4.2 - Controllo di corrente sincrono, con controllori PID

6.4.1 Controllo in d-q con regolatori PID - Un esempio di controllo di corrente di tipo sincrono, impiegante regolatori che richiedono l'uso di generatori di PWM è riportato in Fig.6.4.1.






Fig.6.4.1 - Controllo di corrente sincrono, con controllori PID

PARTE III

Controllo di corrente «PID sincro» in azionamenti con motore sincrono



Schema a blocchi del controllo di corrente dq di un motore SPM




Modello in dq del sistema
invertitore-motore.

Ingressi: tensioni dq di
riferimento (+coppia di
disturbo)


Uscite: correnti dq

Dinamica del motore SPM (rotore isotropo)



Nel sistema di riferimento dq la dinamica tensione-corrente del motore SPM è quella di un **sistema a due ingressi e due uscite**.


Schema a blocchi del controllo di un azionamento brushless isotropo (SPM)




$$G_c = \frac{1}{1 + s\tau_c}$$


In **rosso** le azioni di disaccoppiamento degli assi
per trasformare il sistema 2_IN/2_OUT in due sistemi 1_IN/1_OUT

Anelli di controllo delle correnti dq dopo disaccoppiamento degli assi





Diagrammi di Bode di $GH_{R(q)}(jv)$



$$GH = \frac{1}{1+s\tau_e} Y_1$$

$$= \frac{1}{1+s\tau_e} \frac{B+sJ}{\frac{3}{2}(p_{dm})^2 \left(1-\frac{s}{p_1}\right) \left(1-\frac{s}{p_2}\right)}$$

$$= \frac{B(1+s\tau_m)}{\left(\frac{3}{2}p_{dm}\right)^2 (1+s\tau_c)(1+s\tau_e)(1+s\tau_{m1})}$$


$$\tau_m = \frac{J}{B}$$

$$\tau_{m1} = \frac{RJ}{\left(\frac{3}{2}p_{dm}\right)^2}$$


$$\tau_e = \frac{L}{R}$$

$$\tau_m > \tau_{m1} > \tau_e > \tau_c$$

Diagrammi di Bode di $GH_{(q)}(j\nu)$ con regolatore P



Diagrammi di Bode di $GH_{(q)}(jv)$ con regolatore PI




$$R_{ip} = k_p + \frac{k_I}{s}$$


$$= k_p \frac{1 + s \hat{\tau}_{Riq}}{s \tau_{Riq}}$$

$$\hat{\tau}_{Rip} = \frac{k_p}{k_I}$$

Diagrammi di Bode di $GH_{(q)}(j\nu)$ con regolatore PID



Schema a blocchi del controllo della corrente in quadratura dopo disaccoppiamento e **compensazione della fem**



In **rosso** l'azione di compensazione della fem

Le fdt dell'anello di asse q non risente dei parametri meccanici e dell'effetto della coppia di disturbo.

Con motore SPM diventa identica a quella dell'asse d.

1 Block diagrams




Figura 1: Scheme of the IPM motor vector control.








Figura 2: Scheme of the IPM motor vector control with decoupling between the two axes.

ESERCIZIO

Dimensionamento anelli corrente e corrente SPD

Uso compensatore fcm (ω_{cm}) e disaccoppiamento con:



DATI: $R = 1,5 \Omega$
 $L = 5 \text{ mH}$


$\phi_m = 0,067 \text{ Vs}$
 $p = 8$

$J = 0,29 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$

$B = 0,00192 \text{ Nms}$

$T_c = 100 \mu\text{s}$

Anello di corrente:



$$\tau_c = \frac{3}{2} T_c$$

$$= 150 \mu\text{s}$$

$$\frac{1}{R+sL} = \frac{1/R}{1+s\tau_c}$$

Dimensiono R_{ip} usando cancellatore zero-polo

$$\tau_c = \frac{L}{R} = \frac{5}{1,5} \cdot 10^{-3} = 3,3 \mu\text{s}$$

$$R_{ip} = K_{pi} \frac{1+s\tau_{Ri}}{s\tau_{Ri}}$$

prop $\tau_{Ri} = \tau_c$

$$G_H(s) = K_{pi} \frac{1+s\tau_{Ri}}{s\tau_{Ri}} \cdot \frac{1/R}{1+s\tau_c} \cdot \frac{1}{1+s\tau_c} = \frac{K_{pi}}{R} \frac{1}{s\tau_{Ri}} \frac{1}{1+s\tau_c}$$

$$G_H(j\omega) = \frac{\frac{k_{pi}}{R}}{j\omega \tau_c (1 + j\omega \tau_c)}$$

$$\tau_c = \tau_R$$

$$\begin{cases} |G_H| = \frac{\frac{k_{pi}}{R \tau_c}}{\omega \sqrt{1 + (\omega \tau_c)^2}} \\ \arg(G_H) = 0 - 90^\circ - \arctan(\omega \tau_c) \end{cases}$$

$$\text{margin} \quad M\phi = 70^\circ = 180^\circ + \arg(G_H)$$

$$20 = \arctan[\omega_{c,i} \cdot 150 \cdot 10^{-6}]$$

$$\omega_{c,i} = 2426 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

↑ pulsazione di attraversamento
anello di controllo

$$\frac{1}{\tau_c} = 6666,6 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$


$$\text{margin} \quad |G_H(j\omega_{c,i})| = 1 = \frac{\frac{k_{pi}}{R \tau_c}}{\omega_{c,i} \sqrt{1 + (\omega_{c,i} \tau_c)^2}}$$

$$k_{pi} = \dots = 12,78 \frac{\text{V}}{\text{A}}$$

Risultato dopo

$$R_{kp} = 12,78 \frac{1 + s \cdot 3,3 \cdot 10^{-3}}{s \cdot 3,3 \cdot 10^{-3}}$$

$$W_{kp} = \frac{G_H}{1 + G_H} \approx \frac{1}{1 + s \frac{1}{\omega_{c,i}}} = \frac{1}{1 + s \tau_{c,i}} = \boxed{\frac{1}{1 + s \frac{1}{2426}}}$$




Dimensione anello di velocità

$$R_w = K_{pw} \frac{1+s\tau_{RW}}{s\tau_{RW}}$$

$$\frac{1}{B+s} = \frac{1/B}{1+s\tau_m}$$

$$\tau_m = \frac{1}{B} = \frac{0,29 \cdot 10^{-3}}{0,00192} = 0,15 \text{ s}$$



Fisso $\tau_{RW} = \tau_m = 0,15 \text{ s}$

$$G_H(s) = K_{pw} \frac{1+s\tau_m}{s\tau_m} \cdot \frac{1}{1+s\frac{1}{\omega_{ci}}} \cdot \frac{1}{1+\tau_c s} \cdot \frac{\frac{3}{2} p \frac{1}{B}}{1+s\tau_m}$$

$$= \frac{K_{pw}}{\tau_m} \frac{3}{2} p \frac{1}{B} \frac{1}{s} \frac{1}{1+s\tau_{ci}} \cdot \frac{1}{1+\tau_c s}$$

$$\tau_{ci} = 92 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

$$\tau_c = 150 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

$$\tau_m = 0,15 \text{ s}$$

$$M\phi = 70^\circ = 180 - \arg[G_H(j\omega_w)]$$

$$70 - 180 = -90 - \arctan(\omega_w \tau_{ci}) - \arctan(\omega_w \tau_c)$$

Se tracciamo il polo dell'invertito

$$\omega_w = \arctan(\omega_w \tau_{ci})$$

$$\omega_w' = \frac{\tan \omega_w}{\tau_{ci}} = 883 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$f(\omega) = 20 - \arctan(\omega_{ew} 412 \cdot 10^{-6}) - \arctan(\omega_{ew} 15 \cdot 10^{-6})$$

ω	$f(\omega)$
883	-0,13
800	-0,089
700	-0,03
600	0,016
650	-0,01
625	0,0033
630	0,0007

& risale nuovamente $\omega = 631$

$$\omega_{ew} = 631 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$





$$\text{mag} \quad \text{ck} \quad |G(j 631)| = 1$$

$$= \frac{K_{pw} 3 \phi_{m}}{2 B \tau_m} \frac{1}{\omega_{ew}} \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_{ew} \tau_{e1})^2}} \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_{ew} \tau_e)^2}}$$

$$K_{pw} = 0,486 \frac{\text{A}}{\text{rad/s}}$$





$$R_{iw} = K_{pw} \frac{1 + s \tau_{Rw}}{s \tau_{Rw}} = 0,486 \frac{1 + s \cdot 0,15}{s \cdot 0,15}$$

Blocco MTPA : come scelp le traiettorie di controllo





MTPA "OFFLINE"

MTPA "ONLINE"



$$\vec{i} = \underbrace{\vec{I}}_{id + j iq} + \Delta \vec{i}$$

$$\Delta \alpha = P_h \sin(\omega_h t)$$



$$\begin{aligned}
 E &= \Delta \alpha \Delta i = P_h \sin(\omega_h t) I_h \sin(\omega_h t + k' \pi) & k' < \begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} \\
 &= P_h I_h \sin(\omega_h t) \sin\left(\omega_h t + \frac{1-k}{2} \pi\right) & k < \begin{matrix} 1 \\ -1 \end{matrix} \\
 &= \frac{k P_h I_h}{2} [1 - \cos 2\omega_h t]
 \end{aligned}$$

$$E \xrightarrow{\text{LPF}} \frac{k P_h I_h}{2} = E_d \quad \text{Vaso questo per modificare } \alpha_i$$

