
COLATA, INGLOBAMENTO, INCAPSULATURA, CALANDRATURA



Colata, Inglobamento, Incapsulazione e Calandratura



Schema della

- 1. Colata,
- 2. Inglobamento (incorporamento completo di un componente elettrico nella plastica), e
- 3. Incapsulazione (rivestimento superficiale con plastica isolante di un componente elettrico).

 Gomma calda

Rulli di calandratura ngono atura.

Film finito

Rullo estrattore


Schema della **calandratura**. I fogli così prodotti vengono poi lavorati con altri processi, come la termoformatura.



LAVORAZIONI PLASTICHE RINFORZATE


- Preimpregnati (PREPREGS)
- Formatura con sacca a vuoto
- Formatura con sacca a pressione
- Processi a stampo aperto
- Filament winding
- Pultrusione

Componenti di Plastica Rinforzata




Componenti di plastica rinforzata di una motocicletta Honda (forcella anteriore, forcella posteriore, un cerchio di ruota e due dischi freno).

Fabbricazione dei preimpregnati (Prepregs)




- (a) Processo produttivo di un composito a matrice polimerica.
- (b) Nastro preimpregnato boro resina epossidica.

Processo produttivo per realizzare fogli di plastica rinforzata. Il foglio è ancora viscoso a questo stadio e sarà poi formato per realizzare diversi prodotti.






Formatura con sacca a vuoto e con sacca a pressione



- Reticolazione a temperatura ambiente o in forno
- Stratificazione manuale o spray

(a)

(a) Formatura con sacca a vuoto.





• Stratificazione manuale o spray

(b)

(b) Formatura con sacca a pressione.

Processi a Stampo Aperto






Metodi manuali di lavorazione dei composi di plastiche rinforzate:

- (a) Deposizione manuale (a rullo o a spazzola);
- (b) Deposizione a spruzzo;
- (c) Uno scafo di imbarcazione realizzato con questi processi.

Scampo di un'imbarcazione





Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th ed.

Kalpakjian • Schmid

© 2008, Pearson Education ISBN No. 0-13-227271-7

Filament Winding







(b)

- (a) Schema del processo di filament-winding.
- (b) Fibra di vetro avvolta su rivestimenti di alluminio di serbatoi gonfiabili di canotti di salvataggio per l'aereo Boeing 767.

Pultrusione






(b)

- (a) Schema del processo di pultrusione.
- (b) Esempi di parti prodotte mediante pultrusione.

Problematiche dei Processi di Lavorazione delle Plastiche


- Distorsioni e deformazioni
- Ritiro
- Risucchio
- Mancato riempimento













Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th ed. Kalpakjian • Schmid © 2008, Pearson Education ISBN No. 0-13-227271-7

PROTOTIPAZIONE RAPIDA










Il Processo di Prototipazione Rapida (RP)

Le fasi sono coinvolte nella realizzazione di un programma per la stereolitografia.

- (a) Modellazione 3-D delle pezzo;
- (b) Suddivisione del pezzo in fette o strati (solo uno di dieci rappresentato nella figura);
- (c) Pianificazione del materiale di supporto;
- (d) Determinazione del percorso utensile per realizzare ciascuno strato. In particolare per una operazione FDM viene mostrato il percorso dell'utensile estrusore della sezione (strato) A-A.



(c)

Model

Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th ed. Kalpakjian • Schmid
© 2008, Pearson Education
ISBN No. 0-13-227271-7

Side view


Processi di Prototipazione Rapida

Caratteristiche dei processi di prototipazione rapida.

Stato di partenza	Processo	Metodo di creazione dello strato	Tecnica di solidificazione	Materiali				
Liquido	Stereolitografia	Reticolazione di strato liquido	Fotopolimerizzazione	Fotopolimeri(acrilati, resine epossidiche, resine colorabili, resine caricate)				
	Polyjet	Reticolazione di strato liquido	Fotopolimerizzazione	Fotopolimeri				
Polvere	Fused Deposition Modeling (FDM) Stampa 3D	Estrusione di polimero fuso Deposizione di una goccia di legante su uno	Solidificazione per raffreddamento Nessun cambiamento di fase	Termoplastici (ABS, policarbonato, polisulfone) Polveri termoplastiche, ceramiche e metalliche con un legante				
Sinterizzazione laser selettiva di polvere	Strato di polvere	strato di polvere Laser	Sinterizzazione o fusione	Polimeri, metalli con legante, metalli, ceramici e sabbia con legante				
Fusione a fascio elettronico di polvere	Strato di polvere	Fascio elettronico	Fusione	Titanio e leghe titanio, cromo-cobalto				



		Tensile Strength	Elastic Modulus	Elongation in 50 mm				
Process	Material	(MPa)	(GPa)	(%)	Notes			
Stereo- lithography	Somos 7120a	63	2.59	2.3-4.1	Transparent amber; good general purpose material for rapid prototyp- ing.			
	Somos 9120a	32	1.14-1.55	15-25	Transparent amber; good chemical resistance; good fatigue properties; used for producing patterns in rub-			
	WaterShed 11120	47.1-53.6	2.65-2.88	3.3-3.5	ber molding. Optically clear with a slight green tinge; similar mechanical properties as ABS; used for rapid tooling.			
	Prototool 20Lb	72-79	10.1-11.2	1.2-1.3	Opaque beige; higher strength poly- mer suitable for automotive com- ponents, housings, and injection molds.			
Polyjet	FC 700	42.3	2.0	15-25	Transparent amber; good impact strength, good paint absorption and machinability.			
	FC800	49.9-55.1	2.5-2.7	15-25	White, blue or black; good humidity resistance; suitable for general pur- pose applications.			
	FC900	2.0-4.6	/	47	Gray or black; very flexible mate- rial, simulates the feel of rubber or silicone.			
Fused- deposition modeling	Polycarbonate	52	2.0	3	White; high-strength polymer suit- able for rapid prototyping and gen- eral use.			
	ABS	22	1.63	6	Available in multiple colors, most commonly white; a strong and durable material suitable for general use.			
	PC-ABS	34.8	1.83	4.3	Black; good combination of mechan- ical properties and heat resistance.			
Selective laser sinter- ing	Duraform PA	44	1.6	9	White; produces durable heat- and chemical-resistant parts; suitable for snap-fit assemblies and sandcasting			
	Duraform GF	38.1	5.9	2	or silicone tooling. White; glass-filled form of Duraform PA, has increased stiffness and is suitable for higher temperature applications.			
	SOMOS 201	17.3	14	130	Multiple colors available; mimics rubber mechanical properties			
	ST-100c	305	137	10	Bronze-infiltrated steel powder.			




Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th ed. Kalpakjian • Schmid
© 2008, Pearson Education
ISBN No. 0-13-227271-7

Materiali per la Prototipazione Rapida

Proprietà Meccaniche dei materiali usati nella prototipazione rapida.

Stereolitografia and FDM



Schema del processo di stereolitografia.

Liquido reticolabile ai raggi UV

Superficie del liquido

Parte solidificata


Vasca

Piattaforma

Filamento di termoplastico o cera

Schema del processo FDM.

- (a) Schema del processo di deposizione di materiale fuso (FDM).
- (b) Macchina di prototipazione rapida FDM modello Vantage X.




il filamento



Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th ed.


Kalpakjian ● Schmid © 2008, Pearson Education ISBN No. 0-13-227271-7

Strutture di Supporto




- (a) Un pezzo con sezione a sbalzo che richiede strutture di supporto.
- (b) Comuni strutture di supporto usate nelle macchine di prototipazione rapida.

Sinterizzazione Laser Selettiva




Schema del processo di sinterizzazione selettiva mediante laser.


Stampa Tridimensionale



1. Distribuzione della polvere 2. Stampa di uno strato 3. Spostamento pistone

Schema della stampa tridimensionale.








4. Stadio intermedio

5. Stampa ultimo stadio

6. Pezzo finito


(a) (b) Esempi di parti prodotte mediante stampa tridimensionale. Si possono realizzare anche parti colorate.






(a)

(b)



Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th ed. Kalpakjian • Schmid © 2008, Pearson Education ISBN No. 0-13-227271-7

Stampaggio 3D di Parti Metalliche





Processo di stampa tridimensionale per produrre pezzi metallici:

- (a) Costruzione della parte;
- (b) Sinterizzazione;
- (c) Infiltrazione.



Produzione Rapida: colata a cera persa






- 5. Fusione/volatilizzazione della cera
- 5. Riempimento dello 7. Raffreddamento stampo con il metallo
- 8. Finitura del pezzo

Fasi della fabbricazione mediante colata a cera persa basata su modelli dei pezzi realizzati grazie alla prototipazione rapida di cera. In figura si vede l'uso di una staffa, ma si può usare anche il metodo a conchiglia.

Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th ed. Kalpakjian • Schmid

© 2008, Pearson Education ISBN No. 0-13-227271-7

Processo di produzione di attrezzature mediante metallo spruzzato




Processo di produzione delle attrezzature per stampaggio ad iniezione mediante metallo spruzzato:

- (a) Una piastre base e un modello vengono realizzati mediante un'operazione di prototipazione rapida;
- (b) Una lega di zinco-alluminio viene spruzzata sul modello;
- (c) La piastra base con il modello rivestiti della lega zinco-alluminio sono posizionati in una staffa che viene riempita con una resina epossidica caricata con alluminio;
- (d) Dopo la reticolazione la piastre base con il modello è rimosso ottenendo la prima metà dello stampo finito;
- (e) La seconda metà dello stampo viene realizzata con la medesima tecnica. Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th ed.






Esempio: prototipazione rapida del collettore di iniezione



Modello del collettore di iniezione realizzato mediante stereolitografia.

Progettazione di Pezzi realizzati in Polimero



Esempi di modifiche progettuali per eliminare o minimizzare le distorsioni del pezzo di plastica.

- (a) Modifiche al progetto suggerite per minimizzare la distorsione.
- (b) Progetto della matrice per sezioni quadrate di estrusione (esagerato). Senza queste modifiche la sezione trasversale del prodotto non avrebbe la forma voluta a causa del recupero del materiale dovuto al rigonfiamento all'uscita della matrice.
- (c) Modifiche al progetto della nervatura per minimizzare il risucchio o rientranza della superficie dovuto al ritiro durante il raffreddamento.
- (d) Irrigidimento del fondo di contenitori di plastica sottili mediante curvature a cupola, usato anche nelle lattine di alluminio.



Costi e Volumi di Produzione


Processo	investimento in apparecchiature	Ritmo di produzione	Costo delle attrezzature	10	10 ²		•	uttivo ti zi prodo 10 ⁵	•	10 ⁷
Asportazione di truciolo	Medio	Medio	Basso	4		→				
Stampaggio a compression	e Alto	Medio	Alto			-			→	
Stampaggio a trasferimento	Alto	Medio	Alto			-				
Stampaggio ad iniezione	Alto	Alto	Alto				-			→
Estrusione	Medio	Alto	Basso	*						
Stampaggio rotazionale	Basso	Basso	Basso		+		-			
Stampaggio mediante soffia	Medio	Medio				+				
Termoformatura	Basso	Basso	Basso		*		-			
Colata	Basso	Molto basso	Basso	-		→				
Forgiatura	Alto	Basso	Medio	-		→				
Stampaggio di schiuma	Alto	Medio	Medio				-			


Processo continuo





Caso di studio: Allineatori ortodontici trasparenti "Invisalign"












- (a) Un allineatore ortodontico fabbricato usando una combinazione di attrezzaggio rapido e termoformatura;
- (b) Confronto tra un apparecchio allineatore convenzionale e un allineatore trasparente.

Sequenza produttiva di allineatori ortodontici "Invisalign".

- (a) Creazione di un calco polimerico dei denti del paziente;
- (b) Modellazione al computer per produrre la rappresentazione CAD dei profili desiderati dei denti;
- (c) Produzione dei modelli incrementali dei movimenti dei denti desiderati. Un allineatore è prodotto mediante termoformatura di un foglio di plastica trasparente su questo modello.



Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th ed. Kalpakjian • Schmid © 2008, Pearson Education ISBN No. 0-13-227271-7

Scelta della pressa da iniezione

Forza di serraggio della macchina superiore a

$$F[N] = A_n \cdot p_c \cdot \left(10^{-4} \frac{m^2}{cm^2}\right) = \frac{1}{2} \cdot A_n \cdot p_i \cdot \left(10^{-4} \frac{m^2}{cm^2}\right)$$

$$A_n = \sum_{i} A_{c,i} + \sum_{j} A_{r,j} - \sum_{k} A_{f,k} = A_p + \sum_{j} A_{r,j}$$

- A_n area totale della proiezione netta di un pezzo e dei *runner*s ad esso dedicati sul piano di partizione [cm²]
- A_{c,i} area della proiezione della i-esima cavità appartenente alla figura, senza togliere i fori, sul piano di partizione [cm²],
- A_{r,j} area della proiezione del j-esimo *runners* sul piano di partizione [cm²]
- A_{f,k} area della proiezione del k-esimo foro sul piano di partizione [cm²]
- A_p area della sezione trasversale netta del pezzo in direzione ortogonale a quella di iniezione [cm²]
- p_c pressione nella cavità [Pa]
- p_i pressione di iniezione raccomandata per quel polimero = pressione di iniezione della macchina [Pa]

Manufacturing Processes for Engineering Materials, 5th ed. Kalpakjian • Schmid
© 2008, Pearson Education
ISBN No. 0-13-227271-7

Scelta della pressa da iniezione

- Capacità di iniezione della macchina (shot size) superiore al volume da iniettare nello stampo per ogni ciclo
- Corsa di apertura della macchina superiore alla massima dimensione di quanto deve essere estratto dallo stampo